



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 2 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА»  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 Г. О. МАКЕЕВКА» ДНР)

кв-л Гвардейский, д.5А, г. Макеевка, г.о. Макеевка, Донецкая Народная Республика,  
286147

телефон +7(949) 327-30-47, e-mail: [kdnz2@mail.ru](mailto:kdnz2@mail.ru), ИНН 9311015528

14.10.2024 № 01-20/81

Прокурору  
Центрально-Городского района  
города Макеевки

~~Уважаемая~~ А.П. Гусевской  
заведующего ГКДОУ «Детский  
сад № 2 г. о. Макеевка» ДНР  
Н.Е. Родякиной

### ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ

Центрально-Городского района города  
Макеевки от 18.09.2024 № 82-2043 исх.2024

В ответ на Ваше требование № 82-2043 исх. 2024 от 18.09.2024, согласно ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», администрация ГКДОУ «Детский сад № 2 г. о. Макеевка» ДНР, направляет Вам следующие сведения:

- в группах № 5 и № 7 до 25.11.2024 будут проведены работы по устранению сколов и трещин на потолке;
- в медицинском кабинете, лечебной комнате и группе № 7 исправлены дефекты пола;
- в группе № 9 планируется устранение подтеков и дефектов на потолке и стенах, после ремонта покрытия на крыше. По вопросам финансирования, поданы заявки в департамент образования, но финансирования нет.
- Заведующим ДОУ утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации и переданы в Главное Управление МЧС по Донецкой Народной Республике (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об

утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее –ППР в РФ) ППР в РФ п. 2).

- В ДОУ размещены знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

- Проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить классы зоны (для помещений прачечной, кладовой и электрощитовой) возможно после поступления финансирования.

- В здании детского сада установлены приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах (в лестничных клетках, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж) (ППР в РФ п. 14; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) СП 1.13130.2020 п. 4.4.6).

- Обеспечено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР в РФ п. 17.1).

- Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов убраны (ППР в РФ п. 31).

- Проведены работы по проверке и прочистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением акта. Срок действия акта для дымоходов и вентиляционных каналов: 25 января 2024г. (ППР в РФ п. 43).

- ДОУ обеспечено объектами защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

- Планы эвакуации людей при пожаре размещены в коридорах первого и второго этажа (ППР в РФ п. 5).

- Здание учреждения не оборудовано системой пожарной сигнализации т. к. не выделено финансирование. ГКДОУ «Детский сад № 2 г. о. Макеевка» ДНР запрашивал коммерческое предложение в ООО «АВТОР ПЛЮС». Стоимость проектных работ автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей ДОУ составит 124475, рос. руб. Стоимость монтажных работ автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей ДОУ составит 1771400,00 рос. руб. Заявки были отправлены в департамент и бухгалтерию.

- Организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- ПК-2 не присоединен к пожарному клапану пожарного крана и стволу, в связи с заменой пожарного шкафа на новый, в результате чего требуется приобретение нового или переустановка имеющегося пожарного клапана в другое направление. Работы по устранению нарушений данного типа, запланированы с 01.11.2024 по 01.12.2024.

ПК-5 и ПК-6 не укомплектованы исправными ручными пожарными стволами, в связи с отсутствием финансирования. Заявки поданы.

- Устранено нарушение «размещение предметов на путях эвакуации» (при выходе из пищеблока был установлен резервный бак с водой) (ППР в РФ, п. 27 подп.Б). Бак перенесен на другое место и выход свободен.


- В ДОУ приобретено 6 металлических пожарных шкафа.

- для переустановки или постройки новых пожарных лестниц, расположенных ближе 1 м от окон здания учреждения, требуется финансирование, которое на данный вид нарушения не поступало.
- обеспечение увеличения высоты эвакуационного выхода в подвальном помещении пока не является возможным.
- рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности: завхоза Савченко Л.И.

Приложения:

- план мероприятий по устранению нарушений;
- акт испытания пожарных лестниц;
- копия приказа на Савченко Л.И.;
- фото устраненных нарушений.

Заведующий ГКДОУ  
«ДЕТСКИЙ САД №2  
Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР



Н.Е. Родякина